







# SERIE C6EU Installations- und Betriebsanleitung

**DEUTSCH** 



#### Copyright

XCHARGE behält sich alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Informationen und Themen vor. Dies gilt auch für etwaige Ansprüche auf Urheberrechte oder Patente. Die Weitergabe und/oder Vervielfältigung des Dokuments ist ohne ausdrückliche Genehmigung von XCHARGE ist untersagt.

# Änderungsprotokoll

Datum	Geändert durch	Version	Änderungen
20.02.2020	Alex Sheng	0.1	
06.04.2020	Benjamin Tange	0.9	Kleinere Änderungen und Formatierung
30.06.2020	Benjamin Tange	0.91	Kleinere Änderungen, Korrekturen der technischen Daten
10.07.2020	Alex Sheng	1.0	Gerendertes Bilds ändern, dass es mit der Kreditkartenzahlung kompatibel ist. Korrekturen der technischen Daten
22.01.2021	Alex Sheng	1.2	Kleinere Änderungen in der Kurve 3.8
07.02.2021	Ethan Sun	1.3	Fehlerdiagnose und Fehlercode bearbeiten
09.02.2021	Stephan Nusseck	1.5	Aktualisiertes optionales 250 A CCS- Kabel und kleinere Korrekturen der technischen Daten
24.05.2022	Alex Zhang	1.6	Aktualisiertes optionales 300 A CCS- Kabel und 200 kW Ausgangsleistung
17.10.2023	Qiao Liu	1.6	Hinzufügt: 4.3.2 Optionaler Edelstahlrahmen



# Inhalt

Änd	erungsprotokoll
1.	Einleitung und Sicherheitshinweise
1.1	Vorwort
1.2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch 4
1.3	Vorgesehener Benutzer des Dokuments 4
1.4	Wichtige Sicherheitshinweise
1.5	Wichtige Zeichen6
2.	Produktbeschreibung
2.1	Systemübersicht
2.2	Ladestecker-System
3.	Technische Daten
3.1	Typenschild
3.2	Elektrische Daten
3.3	Mechanische Daten
3.4	Umgebungsdaten
3.5	Technische Normen
3.6	Elektrischer Schaltplan
3.7	Funktionsstruktur der C6EU
3.8	C6EU Leistungskurve
4.	Installation
4.1	Platzbedarf für Aufstellung und Wartung
4.2	Warnhinweise für die Installation
4.3	Fundamentbau
4.3.1	1 Betonfundament
4.3.2	2 Optionaler Edelstahlrahmen
4.4	Stromversorgung und Stromkabel
4.5	Verpacken und Auspacken24
4.5.1	1 Verpackung24
4.5.2	2 Auspacken
4.6	Positionierung und Verkabelung25



	Überprüfung der Messwerte	
5.	Inbetriebnahme und Betrieb	. 29
5.1	Einschalten	. 29
5.2	Display und Benutzung	. 29
5.2.1	Display und Benutzung	. 29
5.2.2	2 Bedienfeld	. 30
5.3	Ladevorgang	. 30
5.4	Kontrollleuchten	. 33
6.	Fehlerdiagnose	. 33
7.	Wartung	. 36
7.1	Reinigung des Schranks	. 36
7.2	Austausch des Staubschutznetzes	. 36
8.	Kontaktinformationen	. 38



# 1. Einleitung und Sicherheitshinweise

#### 1.1 Vorwort

Dieses Handbuch beschreibt die Merkmale und Funktionen sowie die Installation, den Betrieb und die Wartung der Schnellladestation XCHARGE C6EU.

Aufgrund der hohen technischen Modularität und der unterschiedlichen Kundenanforderungen gibt es verschiedene Varianten, die sich in der maximalen Ausgangsleistung, den installierten Ladekabeln und Steckern sowie dem Display unterscheiden. Bei den in diesem Handbuch gezeigten Komponenten handelt es sich um Beispieldarstellungen. Die Abbildungen und Erläuterungen beziehen sich auf eine Standardausführung der Anlage. Die Ausführung Ihrer Anlage kann von der Beschreibung im Handbuch abweichen. Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfältig durch und passen Sie es an die tatsächlichen Gegebenheiten an.

## 1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Hochleistungs-Ladegerät für EVs (EVSE) zum Aufladen von Elektrofahrzeugen (EVs) über fest montierte Kabel und CCS Combo 2 (CCS2) und/oder CHAdeMO-Steckern.

Bei Ausfall oder Beschädigung durch unsachgemäßen Gebrauch oder unbefugten Umbau des Produkts übernimmt XCHARGE keine Haftung für das Produkt, den Käufer oder Dritte. Gleiches gilt auch, wenn die von XCHARGE vorgesehene Wartung nicht strikt eingehalten wird.

Die Installation erfordert eine sorgfältige Planung und darf nur von Fachpersonal (Elektriker) durchgeführt werden.

## 1.3 Vorgesehener Nutzerkreis des Dokuments

Dieses Dokument ist für folgende Personen bestimmt:

- Kunden, die eine C6EU gekauft haben oder gerade dabei sind, eine zu bestellen und sich ausführlicher über Installation und Wartung informieren möchten;
- Bauunternehmer, die für die Standortvorbereitung und/oder die Installation einer C6EU verantwortlich sind.
- Unternehmer, die als Elektrofachkraft die Installation, Inbetriebnahme, Wartung oder Instandsetzung der XCHARGE C6EU Ladestation durchführen.



#### Anforderungen an den Elektriker:

- Kenntnisse der einschlägigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften;
- Kenntnisse der elektrotechnischen Vorschriften;
- Kenntnisse der nationalen Verordnung;
- Fähigkeiten, Risiken zu erkennen und Gefahren zu vermeiden.

## 1.4 Wichtige Sicherheitshinweise



## **A** WARNUNG

(Sicherheitshinweise zu einem Risiko mit mittlerem Risikoniveau! Die Nichteinhaltung kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen)

- 1. Bitte prüfen Sie Spannungs- und Leistungspegel vor der Installation.
- 2. Der gesamte Installationsprozess muss von Fachpersonal durchgeführt werden.
- 3. Bitte öffnen Sie die Tür der Ladestation nicht bei bewölktem, regnerischem Wetter oder unter ähnlichen Bedingungen, da dies zu Wassereintritt führen kann.
- 4. Die Gleichstrom-Ladestation muss ordnungsgemäß geerdet sein.
- Installieren oder verwenden Sie die Ladestation nicht in der Nähe von brennbaren, zündfähigen Materialien oder Dampf.
- Versuchen Sie nicht, die Ladestation ohne Fachpersonal zu öffnen, zu zerlegen oder umzubauen.
- 7. Beim Gebrauch von Ladestationen können einige medizinische oder implantierbare elektronische Geräte wie Defibrillatoren, Herzschrittmacher usw. in ihrer Funktion beeinträchtigt werden oder die Geräte können beschädigt werden.



#### ACHTUNG

(Sicherheitshinweise zu einem Risiko mit geringem Risikoniveau! Die Nichteinhaltung kann zu leichten bis mittelschweren Verletzungen führen)

- Bitte verwenden Sie dieses Produkt in einer kühlen und belüfteten Umgebung.
- Vor Installation oder Reinigung der Ladestation muss die Stromversorgung ausgeschaltet werden.
- 3. Bitte verwenden Sie die Ladestation innerhalb des Parameterbereichs, der in den Spezifikationen angegeben ist.
- 4. Verwenden Sie die Ladestation nicht für andere Zwecke als das Aufladen oder für andere Fahrzeuge, die den CCS2- oder CHAdeMO-Ladestandard nicht unterstützen.
- Wenn Sie Mängel feststellen, wie z. B. Risse, Verschleiß, nicht funktionsfähige Teile oder andere Beschädigungen, verwenden Sie die Ladestation nicht und rufen Sie den Kundendienst an.



- 6. Benutzen Sie die Ladestation nicht, wenn sie starkem Regen, Gewitter, starkem Schneefall oder anderen Unwettern ausgesetzt ist, da dies zu Schäden an der Station und an persönlichem Eigentum führen kann.
- 7. Seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie die Ladestation transportieren. Vermeiden Sie starke äußere Erschütterungen. Ladestation nicht ziehen, verdrehen oder darauf treten, um eine Beschädigung von Teilen zu vermeiden. Vermeiden Sie zu jeder Zeit Beschädigungen an der Ladestation durch Feuchtigkeit, Flüssigkeiten und Fremdkörper. Nicht verwenden, wenn die Station im Wasser steht oder möglicherweise beschädigt ist oder Spuren von Korrosion aufweist. Ladestation, Ladekabel und Ladestecker nicht mit Drähten, Werkzeugen oder sonstigen scharfen Gegenständen berühren.
- 8. Wenn das Elektrofahrzeug mit einer Schutzhaube abgedeckt ist, darf die Ladestation nicht verwendet werden.
- 9. Starten und fahren Sie Ihr Elektrofahrzeug nicht, wenn das Ladekabel noch angeschlossen ist. Der Nutzer haftet für Beschädigungen am Elektrofahrzeug und an der Ladestation, die dadurch entstehen.



# 1.5 Wichtige Zeichen

Gemäß DIN EN ISO 7010 und anderen ähnlichen Normen sind die nachstehenden Betriebs-, Warn- und Verbotszeichen an der C6EU angebracht und werden auch im Handbuch verwendet.

Warnzeichen	Beschreibung
	Erdung Eine Erdungsklemme an Erde anschließen
	Allgemeines Warnzeichen  Kennzeichnet eine Gefahr, durch die der  Bediener, die Anlage, andere Geräte zu
	Schaden kommen können und/oder die eine Umweltverschmutzung verursachen kann
4	Gefahr eines Stromschlags Warnung vor elektrischer Spannung
	Warnung vor Handverletzungen  Das Berühren der Anlage kann zu
	Handverletzungen führen
	Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren

Tabelle 1.5.1 Warnzeichen




Die unten abgebildeten Zeichen werden auch auf dem Typenschild der C6EU verwendet.

Zeichen	Beschreibung
i	Hinweis auf Dokumentation  Beachten Sie alle mit dem Produkt gelieferten  Dokumentationen.
	WEEE-Symbol  Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte beachten Sie die am Aufstellungsort geltenden Entsorgungsvorschriften für Elektronikschrott.
CE	CE-Zeichen

Tabelle 1.5.2 Sonstige Zeichen auf dem Typenschild



# 2.1 Systemübersicht



А	HD/Touchscreen, Durchmesser 22,5 cm (HMI)	Е	LED-Anzeige
В	Not-Aus-Taster	F	Ladestecker
С	Bedienfeld mit RFID/Kreditkartenleser	G	Kabelhalter
D	Lufteinlass	Н	Luftauslass

Tabelle 2.1.1 Gehäuse und Außenelemente



Dieses Handbuch gilt für alle C6EU-Versionen, die unten in Tabelle 2.1.2. und Tabelle 2.1.3. aufgeführt sind.

Тур	Max. Ausgangs- leistung	Max. Ausgang DC Gleichstrom	Leistungs- modul (30 kW)	CCS Combo 2- Stecker	CHAdeMO- Stecker
C6EU-060-JC	60 kW	200 A	2	200/250 A x 1	125 A x 1
C6EU-120-JC	120 kW	400 A	4	200/250 A x 1	125 A x 1
C6EU-120-CC	120 kW	400 A	4	200/250 A x 2	Nicht zutreffend
C6EU-150-JC	150 kW	500 A	5	200/250 A x 1	125 A x 1
C6EU-150-CC	150 kW	500 A	5	200/250 A x 2	Nicht zutreffend

Tabelle 2.1.2 Typ der C6EU in 30-kW-Schritten

Тур	Max. Ausgangs- leistung	Max. Ausgang DC	Leistungs- modul (40 kW)	CCS Combo 2- Stecker	CHAdeMO- Stecker
C6EU-080-CC	80 kW	250 A	2	200/250/300 A x 2	Nicht zutreffend
C6EU-120-CC	120 kW	500 A	3	200/250/300 A x 2	Nicht zutreffend
C6EU-160-CC	160 kW	500 A	4	200/250/300 A x 2	Nicht zutreffend
C6EU-200-CC	200 kW	500 A	5	200/250/300 A x 2	Nicht zutreffend

Tabelle 2.1.3 Typ der C6EU in 40-kW-Schritten

#### Hinweise:

- Alle Versionen mit zwei Steckern arbeiten im intelligenten Modus: Die gesamte Ausgangsleistung der Ladestation wird auf zwei Stecker oder auf einen Stecker mit dem richtigen Ladespannungsniveau verteilt. Für jede Seite kann auch der Ausgangsstrom bei Bedarf begrenzt werden;
- Die verschiedenen C6EU-Typen erkennt man an den ersten acht Buchstaben der Seriennummer, z. B. bei der Seriennummer "C6E12JC20IQBHUVPW" handelt es sich um eine C6EU-120 mit bis zu 120 kW Leistung mit CCS- und CHAdeMO-Stecker;
- Für alle diese Arten von C6EU gibt es einen Touchscreen



Abbildung 2.1 Rendering von C6EU



# 2.2 Ladestecker-System




Tabelle 2.2 Strukturskizze der Ladestecker: CHAdeMO und CCS 2



# 3. Technische Daten

## 3.1 Typenschild




Abbildung 3.1.1 Typenschild-Vorlage

Das Typenschild enthält alle erforderlichen Informationen:

- Produkttyp und Seriennummer;
- Eingangsleistung und Verdrahtungsparameter;
- DC-Nennausgangsspannung, -strom und -leistung;
- Herstellungsdatum;
- Kennzeichnungen;

#### 3.2 Elektrische Daten

Eingang	
Eingangsspannungsbereich	3-Phasen 400 V AC ± 10 % 50 Hz
Leistungsfaktor	> 99 % bei Nennausgangsleistung
Wirkungsgrad	95 % bei Nennausgangsleistung
DC-Ausgang CCS2 (C)	
Maximale Ausgangsleistung	200 kW
Ausgangsspannungsbereich	200 - 1000 V DC (Combo-2)
Maximaler Ausgangsstrom	200 ADC oder 250 oder 300 ADC kontinuierlich (CCS 2)
THD	< 5 % (50 - 100 % der Nennausgangsleistung)



DC-Ausgang CHAdeMO (J)		
Maximale Ausgangsleistung	60 kW	
Ausgangsspannungsbereich	50 - 500 V DC (CHAdeMO)	
Maximaler Ausgangsstrom	125 ADC (CHAdeMO)	
THD	< 5 % (50 - 100 % der Nennausgangsleistung)	
Allgemein		
DC-Anschlussnorm	IEC 61851-1:2011, IEC 61851-23:2014, IEC 61851-24:2014,	
DC-Anschiusshorm	IEC 62196-3:2014, ISO 15118, DIN 70121-2014, CHAdeMO 2.0	
Länge des DC-Kabels	3,2 m; optional 5 / 7 m(mit Kabelmanagementsystem)	
DC-Steckertyp	CCS 2/CHAdeMO	
RFID-System	ISO 14443 A&B/ISO 15693/ISO18092/ECMA-340	

Tabelle 3.2.1 Elektrische Daten der C6EU

## 3.3 Mechanische Daten

Mechanische Daten	
	1750 mm x 615 mm x 740 mm
Abmessungen (H x B x T)	1981 mm x 764 mm x 872 mm
	(mit Kabelmanagementsystem)
Gewicht	325 (60 kW) - 395 kg (200 kW)
Volumen	0,75m <sup>3</sup>
Abmessungen einschließlich Verpackung	2100 mm x 850 mm x 900 mm
Gewicht einschließlich Verpackung	375 (60 kW) - 450 kg (200 kW)
Gewicht Betonfundament	Min. 450 kg
Mechanischer Aufprallschutz	IK10

Tabelle 3.3.1 Mechanische Daten der C6EU



# 3.4 Umgebungsdaten

Umgebungsdaten	
Bodentragfähigkeit	Mindestens 450 kg
Eindringschutz	IP54
Temperaturbereich - Betrieb	- 25 °C bis + 50 °C, - 40 °C bis 55 °C (optional, mit zusätzlicher Wärmepumpe)
Temperaturbereich - Leistungsminderung	+ 50 °C bis +70 °C
Temperaturbereich - Lagerung	- 40 °C bis + 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 % bis 95 %, an der Oberfläche nicht kondensierend
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	95 %, an der Oberfläche nicht kondensierend
Luftfeuchtigkeit	Bis zu 95 %, an der Oberfläche
Geräuschpegel im Betrieb	<65 dB bei Nenn-Leistungsabgabe
Atmosphärischer Druck	79 kPa - 106 kPa
Höhe über NN	2000 m (maximale Höhe über NN ohne Leistungsminderung)
Netzwerk	GSM/WCDMA/LTE/4G/LAN

Tabelle 3.4.1 Umgebungsdaten der C6EU

## 3.5 Technische Normen

Die C6EU-Produkte wurden bereits vom TÜV Rheinland gemäß den nachstehenden technischen Normen zugelassen:

Technische Normen	
	DIN EN 50385: 2017
Gesundheit, Sicherheit und allgemeine	DIN EN IEC 61851-1: 2011
Anforderungen	DIN EN 61851-23: 2014
	DIN EN 61851-24: 2014
	DIN EN IEC 61851-21:2018
EMV	DIN EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
EIVIV	DIN EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)
	DIN EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)
	DIN EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
Funk	DIN EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)
FUIIK	DIN EN 301 980-1 V11.1.1 (2016-07)
	DIN EN 301 980-2 V11.1.2 (2017-08)

Tabelle 3.5.1 Technische Normen der C6EU



# 3.6 Elektrischer Schaltplan




Abbildung 3.6.1 Elektrischer Anschlussplan




Abbildung 3.6.2 Lüfterschaltplan

#### Hinweise:

Das Diagramm wurde bereits vom TÜV Rheinland nach der Norm DIN EN 61851-23 geprüft. Bei verschiedenen C6EU-Typen ist die Größe des Kabels im elektrischen Anschlussplan variabel.



## 3.7 Funktionsstruktur der C6EU

In der nachstehenden Abbildung 3.7.1 wird die Struktur der C6EU von den einfachen bis zu den komplexen Funktionen dargestellt.





Abbildung 3.7.1 Funktionsstruktur der C6EU



# 3.8 Leistungskurve der C6EU








Tabelle 3.8.1 Leistungskurve der C6EU



## 4. Installation

Das Produkt wird von einem Logistikunternehmen in ein Lager geliefert und an den Kunden übergeben. Normalerweise ist XCHARGE nicht für den Transport der Ladestation zum endgültigen Aufstellungsort verantwortlich.

## 4.1 Platzbedarf für Aufstellung und Wartung

Der für die C6EU erforderliche Platzbedarf wird wie folgt berechnet:

- Vertikal: 740 mm x 615 mm;
- Vorder- und Rückseite 0,8 m zum Öffnen der Vorder-/ Hintertür;
- Rechts und links 1,0 m, um dem Wartungspersonal den Austausch des Steckerkabels zu erleichtern.

Die Baustelle ist unten abgebildet.




Abbildung 4.1 Baustelle



## 4.2 Warnhinweise für die Installation

A

## MARNUNG

Lebensgefahr durch unsachgemäße Installation!

Die Nichtbeachtung der Umgebungsbedingungen kann zu gefährlichen Situationen im Umgang mit Elektrizität führen.

- Wenn Sie die Ladestation im Freien aufstellen, vermeiden Sie direkte
   Sonneneinstrahlung auf den Bildschirm der Anlage, da dadurch die Verwendung des
   Scancodes beeinträchtigt wird;
- Installieren und verwenden Sie die Ladestation nicht in der Nähe von entzündlichen, zündfähigen, groben oder brennbaren Materialien oder Chemikalien oder Dampf.

#### 4.3 Fundamentbau

#### 4.3.1 Betonfundament

Die Ladestation C6EU kann auf einem Betonfundament aufgestellt werden. Die ebene Fläche des Fundaments sollte nicht größer sein als 800 mm x 800 mm. Für die Kabeldurchführung sollte im Fundament ein Loch vorgesehen werden, das dem Typ des Stromkabels entspricht, dessen Abmessungen in Abbildung 4.3.1 als Beispiel für die C6EU 200 kW angegeben ist. Wenn Sie kein Fertigfundament verwenden, beachten Sie bitte die Aushärtezeiten des ausgetragenen Betons vor der Installation.




Abbildung 4.3.1 Abmessungen des Fundaments für die C6EU 200 kW



Die Höhe des Fundaments wird durch das Gelände vor Ort bestimmt. Je nach Niederschlagsmenge und Entwässerung wird von XCHARGE eine Höhe zwischen 15 cm und 30 cm über der Erde empfohlen.

Wegen der Frostsicherheit muss das Fundament etwa 80 cm tief unter der Erde liegen.

#### Hinweise:

- Bei der Auslegung von Stromkabeln sind die einschlägigen nationalen und industriellen Normen und Spezifikationen sowie die im Bauwesen geltenden Qualitäts-, Prozess- und technischen Normen zu beachten;
- Die Kabel müssen passend zum Typ, zum Strom, zur Spannung und zum Leistungspegel der Anlage und der Anzahl der installierten Anlagen ausgewählt werden;
- Bei der Auslegung von Kabeln darauf achten, dass diese nicht frei liegen. Je nach Umgebung und Aufstellungsort werden Kabelbrücken und Leitungsrohre unterirdisch verlegt;
- Bei der Erdverlegung von Kabeln darauf achten, dass die Verlegetiefe aus Gründen der Frostsicherheit mindestens 0,8 m beträgt;
- Wenn Kunststoffrohre für die Stromverteilung verwendet werden, müssen sie flammhemmend sein und eine Wandstärke größer 2,0 mm aufweisen. Wenn Stahlrohre für die Erdverlegung verwendet werden, muss die Wandstärke größer 2,5 mm sein und es ist eine Korrosionsschutzbehandlung durchzuführen;
- Die Stromkabel sollten passend zur Installationsumgebung und zu den Brandschutzanforderungen ausgewählt werden.




Abbildung 4.3.2 Skizze der Fundamentschichten

## 4.3.2 Optionaler Edelstahlrahmen

Die C6EU-Ladestation kann mit einem Edelstahlrahmen auf einem ebenem Boden befestigt werden. Der Boden muss aus Beton bestehen oder aus einem Material mit einem gleichwertigen Härtegrad. Siehe Abbildung 4.3.3, Abbildung 4.3.4 und Abbildung 4.3.5 für Einzelheiten zur Anweisung.



#### Oberseite (zum Anschluss an die Unterseite der Ladestation):

4 x M12-Schrauben und 4 x M12-Schweißmuttern (von XCharge beigestellt)




Abbildung 4.3.3

#### Unterseite (zur Befestigung auf dem Boden):

#### 4 x M12-Expansionsbolzen




Abbildung 4.3.4



#### Linke und rechte Seite (3 x abnehmbare Edelstahlplatten - eine mit reserviertem Loch):

8 x M6-Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz pro Seite (von XCharge beigestellt)




Abbildung 4.3.5



## 4.4 Stromversorgung und Stromkabel

Anforderungen an die Stromversorgung:

Leistung (30 kW)	Nennspannung	Nennstrom	Frequenz
2 Leistungsmodule	400 V ±10 %, AC	92 A	50 Hz
3 Leistungsmodule	400 V ±10 %, AC	140 A	50 Hz
4 Leistungsmodule	400 V ±10 %, AC	185 A	50 Hz
5 Leistungsmodule	400 V ±10 %, AC	230 A	50 Hz
Leistung (40 kW)	Nennspannung	Nennstrom	Frequenz
2 Leistungsmodule	400 V ±10 %, AC	120 A	50 Hz
3 Leistungsmodule	400 V ±10 %, AC	185 A	50 Hz
4 Leistungsmodule	400 V ±10 %, AC	245 A	50 Hz
5 Leistungsmodule	400 V ±10 %, AC	304 A	50 Hz

Tabelle 4.4.1 Anforderungen an die Stromversorgung

- Kabeltyp: 3P+N+PE, geschirmte Kabel sind optional, wenn dies die örtlichen Gesetze vorschreiben;
- Die optionale Kabelschirmung muss an beiden Kabelenden an der PE-Schiene befestigt werden;
- Der Querschnitt des Kabelleiters muss von Ihrem Bauunternehmer/Elektriker bestimmt werden.

Nachstehend finden Sie den Kabelquerschnitt, der für alle Typen der C6EU empfohlen wird (Länge des Kabels bis 40 m):

Leistungsmodul (30 kW)	Kabelquerschnitt	Kabelverschraubung (Durchmesser)	Leistungsschalter innen
2 Leistungsmodule	4x35 mm <sup>2</sup> 1x16 mm <sup>2</sup>	M50 (32 - 38 mm)	4P 125 A mit RCD Typ A
3 Leistungsmodule	4x50 mm <sup>2</sup> 1x25 mm <sup>2</sup>	M72 (52 - 60 mm)	4P 180 A mit RCD Typ A
4 Leistungsmodule	4x95 mm <sup>2</sup> 1x50 mm <sup>2</sup>	M72 (52 - 60 mm)	4P 250 A mit RCD Typ A
5 Leistungsmodule	4x150 mm <sup>2</sup> 1x95 mm <sup>2</sup>	M72 (52 - 60 mm)	4P 350 A mit RCD Typ A
Leistungsmodul (40 kW)	Kabelquerschnitt	Kabelverschraubung (Durchmesser)	Leistungsschalter innen
2 Leistungsmodule	4x50 mm <sup>2</sup> 1x25 mm <sup>2</sup>	M72 (52 - 60 mm)	4P 160 A mit RCD Typ A
3 Leistungsmodule	4x95 mm <sup>2</sup> 1x50 mm <sup>2</sup>	M72 (52 - 60 mm)	4P 250 A mit RCD Typ A
4 Leistungsmodule	4x150 mm <sup>2</sup> 1x95 mm <sup>2</sup>	M72 (52 - 60 mm)	4P 350 A mit RCD Typ A
5 Leistungsmodule	4x185 mm² 1x95 mm²	M90 (62 - 70 mm)	4P 400 A mit RCD Typ A



## 4.5 Verpacken und Auspacken

## 4.5.1 Verpackung

Material	Dimension	Bemerkungen
Schrumpffolie	1 Paket	Zur Verhinderung von Kratzern
Schaumstoffschutz	2 m x 2 m	Zur Verhinderung von erschütterungs- und kollisionsbedingten Beschädigungen
Kippindikator	2 Satz	Zur Erhaltung des aufrechten Zustands
Holzkiste	850 mm x 800 mm x 2080 mm 1150 mm x 900 mm x 2180 mm (mit Kabelmanagementsystem)	
Nagelpistole	1 Satz	

Tabelle 4.5.1 Verwendetes Verpackungsmaterial

Die Packstücke müssen aufrecht transportiert werden. Wenn der Anzeiger rot leuchtet, kann davon ausgegangen werden, dass es während des Transports zu einem starken Aufprall und zu Kippeinwirkungen gekommen ist.





Abbildung 4.5.1 Kippindikator an der Verpackung



#### 4.5.2 Auspacken

Entfernen Sie die Verpackung, um sicherzustellen, dass die Ladestation vollständig ist.

- Lösen Sie die Klammern an der Holzkiste;
- Entfernen Sie die äußere Holzkiste mit einem Brecheisen;
- Entfernen Sie den Schaumstoffschutz;
- Entfernen Sie die Schrumpffolie im Innern.



#### WARNUNG

#### Erstickungsgefahr!

Kinder dürfen nicht mit Kunststoff- und Schrumpffolie spielen.

## 4.6 Positionierung und Verkabelung



#### **VORSICHT**

#### Sachschäden durch unsachgemäße Handhabung

- Kollisionen und Stöße können die Ladestation beschädigen
- Transportieren Sie die Ladestation mit äußerster Vorsicht
- Bitte verwenden Sie eine weiche Unterlage zum Abstellen der Ladestation

Fahren Sie den Gabelstapler von unten in Richtung der Steckerseite (CCS oder CHAdeMO) der Ladestation ein und fahren Sie die Ladestation an den gewünschten Aufstellungsort. Wie in Abbildung 4.6.1 dargestellt, beträgt die Breite der Gabel bis zu 420 mm und die Länge der Gabel mindestens 600 mm. Bitte transportieren Sie die Ladestation mit äußerster Vorsicht!




Abbildung 4.6.1 Parameter des Gabelstaplers



Die Ladestation kann alternativ auch mit einem Kran transportiert und ausgerichtet werden. Dazu dienen vier im Lieferumfang enthaltene Ringschrauben, die in die Gewindebohrungen auf der Oberseite eingeschraubt werden können.

#### Hinweise:

- Nur die C6EU 60 kW und 120 kW sollen mit einem Kran über eine kurze Strecke (z. B. von der Bodensohle zum Fundament) transportiert werden. Für Anlagen mit mehr als 150 kW empfiehlt XCHARGE aufgrund des Gewichts die Verwendung eines Gabelstaplers. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gehäuse der C6EU während des Transports mit einem Kran oder Gabelstapler stabil bleibt, um ein mögliches Schwingen zu vermeiden, durch das die Ladestation beschädigt werden könnte;
- Die Kabeleinführung im Boden der Ladestation ist in drei Eingänge unterteilt, von denen der erste für das Stromkabel, der zweite für das LAN-Kabel und der dritte für das Signalkabel vorgesehen ist. Um zu verhindern, dass Tiere in die Ladestation eindringen und unnötige Schäden verursachen, sollte sie mit einer Absperrplatte und drei wasserdichten Kabelverschraubungen abgedichtet werden.




Abbildung 4.6.2 Abmessungen der Kabeleinführung und Kabelverschraubungen



#### Lebensgefahr durch Stromschlag!

Der Kontakt mit Hochspannungsteilen kann zu einem Stromschlag, Verbrennungen oder zum Tod führen. Bitte legen Sie vor der Arbeit die erforderliche Schutzausrüstung wie Schutzkleidung und -handschuhe an.

- Trennen Sie das System von der Stromversorgung.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung während der Arbeit getrennt ist.



Nach dem Öffnen der Fronttür und dem Entfernen der Abdeckung schließen Sie bitte die 3-Phasen-Kabel L1, L2, L3 und den Neutralleiter N sowie den Schutzleiter PE an die Sammelschiene an. Prüfen Sie dann den Anschluss sorgfältig. Ziehen Sie alle Klemmschrauben fest, um die Installation der Stromkabel abzuschließen. Die erforderlichen Schraubengrößen und Anzugsmomente sind in Tabelle 4.6.1 aufgeführt.

Тур	Schraubengröße	Anzugsmoment	Werkzeuge	
C6EU 60 kW	L1/L2/L3/N/PE	15 - 20 Nm	13 mm Steckschlüssel	
COLO OO KW	M8 x 16 mm	13 - 20 MIII		
C6EU 80kW	L1/L2/L3/N/PE	15 - 20 Nm	12 mm Stockschlüssel	
COLO 80KW	M8 x 16 mm	13 - 20 MIII	13 mm Steckschlüssel	
C6EU 120 kW	L1/L2/L3/N M10 x 20mm	M8: 15 - 20 Nm	13 mm Steckschlüssel für M8;	
COLO 120 KW	PE M8 x 16 mm	M10: 25 - 30 Nm	17 mm Steckschlüssel für M10	
C6EU 150 kW	L1/L2/L3/N M10 x 20 mm	M8: 15 - 20 Nm	13 mm Steckschlüssel für M8;	
COLO 130 KW	PE M8 x 16 mm	M10: 25 - 30 Nm	17 mm Steckschlüssel für M10	
C6EU 160 kW	L1/L2/L3/N M10 x 20 mm		17 mm Steckschlüssel für M10	
COLO 100 KW	PE M10 x 20 mm	M10: 25 - 30 Nm		
C6EU 200 kW	L1/L2/L3/N M10 x 20 mm	1440 25 20 N	47 6.	
COEU ZUU KW	PE M10 x 20 mm	M10: 25 - 30 Nm	17 mm Steckschlüssel für M10	

Tabelle 4.6.1 Schraubengröße und Anzugsmoment




Abbildung 4.6.3 Abbildung der Kabeleinführung und -verschraubungen

Falls die Station mit einem LAN-Kabel für die Backend-Anbindung angeschlossen wird, sollte dieses Kabel durch die wasserdichte Verschraubung im Boden zum RJ45-Port auf dem A8-



Kommunikationsboard verlegt werden, wie in Abbildung 4.6.3 dargestellt (es wird empfohlen, ein weiches, flaches LAN-Kabel wie in der Abbildung zu verwenden, da der Platz für die Installation begrenzt ist).

Jeder andere RJ45-Konverter in der Ladestation kann bei Bedarf vom Kunden installiert werden). Für den Fall, dass die Station über eine SIM-Karte mit dem Backend verbunden wird, ist der SIM-Kartensteckplatz auf der Hauptsteuerplatine reserviert.

Nach der Installation des Kabels in der Ladestation wird der Boden der Ladestation mit 4 festen Betonankerschrauben M10 auf der Betonplatte befestigt.

## 4.7 Überprüfung der Messwerte

Bitte stellen Sie sicher, dass alle Messwerte innerhalb des angegebenen Bereichs liegen, bevor Sie mit der Inbetriebnahme und dem Betrieb fortfahren.

Messpunkte auf der spannungsführenden Seite	Einheit	Nennwert	Angegebener Bereich
L1 bis N	Spannung	230 V	± 10 %
L2 bis N	Spannung	230 V	± 10 %
L3 bis N	Spannung	230 V	± 10 %
L1 bis L2	Spannung	400 V	± 10 %
L1 bis L3	Spannung	400 V	± 10 %
L2 bis L3	Spannung	400 V	± 10 %
N nach PE (an der Anschlussklemme)	Spannung	0 V	
PE nach N (an der Anschlussklemme)	Widerstand	<1000 mΩ im TN-S-System	variabel je nach örtlichem Recht/geltenden Normen und unterschiedlichem Erdungssystem

Tabelle 4.7.1 Angenommene Messwerte vor Inbetriebnahme



## **WARNUNG**

#### Lebensgefahr durch falsche Installation!

Verlängerungskabel sind gemäß DIN EN IEC 61851-1 nicht zulässig. Bei Verwendung eines Verlängerungskabels oder eines zweiten Kabelsatzes besteht die Gefahr eines Stromschlags oder eines Kabelbrands.



## 5. Inbetriebnahme und Betrieb

## 5.1 Einschalten





WARNUNG

#### Lebensgefahr durch Stromschlag!

Der Kontakt mit Hochspannungsteilen kann zu einem Stromschlag, Verbrennungen oder zum Tod führen.

Wenn die Ladestation fest auf dem Fundament befestigt ist und die Stromversorgung ordnungsgemäß angeschlossen ist, kann die Ladestation durch Einschalten des Hauptschalters, der sich links unten hinter der Fronttür befindet, in Betrieb genommen werden.

Danach schaltet sich die Ladestation automatisch ein, fährt das Betriebssystem hoch und ist in etwa zwei Minuten betriebsbereit.

## 5.2 Display und Benutzung

## 5.2.1 Display und Benutzung

Dies ist die Startseite, die nach dem Einschalten der Ladestation am Bildschirm angezeigt wird.



Abbildung 5.2.1 Startseite für Touchscreen und Non-Touchscreen



## 5.3 Ladevorgang

Siehe Abbildung 5.3.1 für das Ladeflussdiagramm für die C6EU mit Touchscreen:




Abbildung 5.3.1 Ladeflussdiagramm für die C6EU mit Touchscreen

Touchscreen Erläuterung der Schlüsselwörter:

- Symbol: das Zeichen für den Ladestecker am Bildschirm;
- Zeitüberschreitung: Keine Aktion oder keine ordnungsgemäße Bedienung seitens des Benutzers innerhalb der vorgegebenen Zeit;
- RFID: Radiofrequenz-Identifikationskarte;
- Anormale Abschaltung/Abschaltung nach voller Aufladung: Abschaltung durch EVSE oder EV; RFID/Fernabschaltung: Abschaltung durch Benutzer.
- Schaltfläche "Language": Drücken Sie auf das Fragezeichen in der rechten unteren Ecke, und wählen Sie dann die verschiedenen Sprachen aus (siehe Abbildung 5.3.3):




Abbildung 5.3.3 Seite "Einstellungen"



Die wichtigsten Schritte sind in Abbildung 5.3.4 dargestellt (bei der Version mit einem Stecker wird nur ein Steckersymbol am Bildschirm angezeigt. Alles andere ist wie bei der Version mit zwei Steckern):









Abbildung 5.3.4 Screenshot der Benutzeroberfläche



## 5.4 Kontrollleuchten

An der Oberseite von jeder Seite der Ladestation befindet sich eine weithin sichtbare LED-Anzeige, die die verschiedenen Zustände der Ladestation anzeigt.




Tabelle 5.4.1 Status der LED-Anzeige

# 6. Fehlerdiagnose

Die Ladestation ist mit einer automatischen Diagnosefunktion ausgestattet, sodass der Fehler direkt auf dem Bildschirm angezeigt und an das Backend gesendet wird.

Wenn die Ladestation online ist, können Benutzer den Kundendienst anrufen, und wir werden einen Online-Techniker für die Fernbehebung von Ladefehlern organisieren.

Wenn die Ladestation nicht mit dem Netzwerk verbunden ist, rufen Sie bitte den Kundendienst an, und wir werden so schnell wie möglich ein Team für die Instandsetzung und Wartung zusammenstellen.

Fehlercode	Bedeutung	Erste Abhilfemaßnahmen	Verantwortung
0001	Kommunikation mit der Ladestation fehlgeschlagen Kommunikation zwischen A8 und DCB fehlgeschlagen	Schalten Sie die Ladestation aus und prüfen Sie dann die Verbindung zwischen DCB und A8-Board	EVSE
1005	Kommunikation mit dem Leistungsmodul fehlgeschlagen	Prüfen Sie, ob sich der DIG-Schalter des Moduls in der richtigen Stellung befindet. Prüfen Sie die CAN-Kom- munikationsverbindung zwischen Leistungsmodul und DCB-Modul	EVSE
1007	Zähler für Stecker 1 Warnung	Prüfen Sie den elektrischen Anschluss und die Kommunikation	EVSE

des Stromzählers 1 (RS485) mit dem DCB-Board			>: XCH/	\ PGI
1008       Zähler für Stecker 2 Warnung       Kommunikation des Stromzählers 2 (RS48S) mit dem DCB-Board       EVSE         1009       Stecker 1 Isolationsmodul Alarm       Prüfen Sie die Stromversorgung des Isolationsmoduls Prüfen Sie den Anschluss und die Kommunikation des Isolationsmoduls (RS48S) mit dem DCB-Board       EVSE         1010       Stecker 2 Isolationsmodul Alarm       Prüfen Sie die Stromversorgung des Isolationsmoduls (RS48S) mit dem DCB-Board       EVSE         100F       Temperatur der Ladestation Alarm       Prüfen Sie den Anschluss und die Kommunikation des Isolationsmoduls (RS48S)       EVSE         1012       Die BMS-Anforderungs-spannung liegt über oder unter den Grenzwerten       Prüfen Sie den Temperatursensor im Schrank       EVSE         1013       Überspannung der L1-Phase       Prüfen Sie den Gittereingang       Gitter         1014       Unterspannung L2-Phase       Prüfen Sie den Gittereingang       Gitter         1015       Überspannung der L3-Phase       Prüfen Sie den Gittereingang       Gitter         1016       Unterspannung der L3-Phase       Prüfen Sie den Gittereingang       Gitter         1017       Überspannung der L3-Phase       Prüfen Sie den Gittereingang       Gitter         1018       Unterspannung der L3-Phase       Prüfen Sie den Gittereingang       Gitter         1019       Überspannung der L3-Phasen       Prüfen Sie den Gittereingang			des Stromzählers 1 (RS485) mit dem	
Stecker 1 Isolationsmodul   Alarm	1008		Kommunikation des Stromzählers 2	EVSE
Stecker 2 Isolationsmodul   Alarm	1009		Isolationsmoduls Prüfen Sie den Anschluss und die Kommunikation des Isolations-	EVSE
Die BMS-Anforderungs- spannung liegt über oder unter den Grenzwerten  1013 Überspannung der L1-Phase Prüfen Sie den Gittereingang Gitter  1014 Unterspannung der L1-Phase Prüfen Sie den Gittereingang Gitter  1015 Überspannung der L2-Phase Prüfen Sie den Gittereingang Gitter  1016 Unterspannung der L2-Phase Prüfen Sie den Gittereingang Gitter  1017 Überspannung der L3-Phase Prüfen Sie den Gittereingang Gitter  1018 Unterspannung der L3-Phase Prüfen Sie den Gittereingang Gitter  1019 Unterspannung der L3-Phase Prüfen Sie den Gittereingang Gitter  1010 Unterspannung der L3-Phasen Prüfen Sie den Gittereingang Gitter  1018 Unterspannung der L3-Phasen Prüfen Sie den Gittereingang Gitter  1023 Fehler der Entladungsprüfung Leistungsmodul prüfen EVSE  1025 Fehler der Isolationsprüfung Bitte wenden Sie sich an XCHARGE EVSE  1080 Fehler bei der Prüfung des Leistungsmoduls  1040 SPD-Warnung SPD-Status prüfen EVSE  1080 PE-Warnung PE-Anschluss prüfen EVSE  2005 Stecker 1 Temperaturalarm Status von Stecker 1 prüfen EVSE  2006 Stecker 2 Temperaturalarm Status von Stecker 1 prüfen EVSE  2016 Stecker DC-Schütz Ausfall Stecker Status DC-Schütz prüfen EVSE  2017 Batterie des EV rückwärts verdrahtet  2018 Anormale Batteriespannung des EV-Batterie Prüfen Sie das EV  EV  2019 Überspannung der EV-Batterie Prüfen Sie das EV  EV	1010		Isolationsmoduls Prüfen Sie den Anschluss und die Kommunikation des	EVSE
spannung liegt über oder unter den Grenzwerten  1013 Überspannung der L1-Phase Prüfen Sie den Gittereingang Gitter  1014 Unterspannung der L1-Phase Prüfen Sie den Gittereingang Gitter  1015 Überspannung L2-Phase Prüfen Sie den Gittereingang Gitter  1016 Unterspannung der L2-Phase Prüfen Sie den Gittereingang Gitter  1017 Überspannung der L3-Phase Prüfen Sie den Gittereingang Gitter  1018 Unterspannung der L3-Phase Prüfen Sie den Gittereingang Gitter  1019 Unterspannung der L3-Phase Prüfen Sie den Gittereingang Gitter  1010 Unterspannung der L3-Phasen Prüfen Sie den Gittereingang Gitter  1010 Fehler der Entladungsprüfung Leistungsmodul prüfen EVSE  1020 Fehler der Isolationsprüfung Bitte wenden Sie sich an XCHARGE EVSE  1080 Fehler bei der Prüfung des Leistungsmoduls  10A0 SPD-Warnung SPD-Status prüfen EVSE  10B0 PE-Warnung PE-Anschluss prüfen EVSE  2005 Stecker 1 Temperaturalarm Status von Stecker 1 prüfen EVSE  2006 Stecker 2 Temperaturalarm Status von Stecker 2 prüfen EVSE  2016 Stecker DC-Schütz Ausfall Stecker Status DC-Schütz prüfen EVSE  2017 Batterie des EV rückwärts verdrahtet  2018 Anormale Batteriespannung des EV-Batterie Prüfen Sie das EV  EV  2019 Überspannung der EV-Batterie Prüfen Sie das EV  EV	100F			EVSE
1014 Unterspannung der L1-Phase Prüfen Sie den Gittereingang Gitter 1015 Überspannung L2-Phase Prüfen Sie den Gittereingang Gitter 1016 Unterspannung der L3-Phase Prüfen Sie den Gittereingang Gitter 1017 Überspannung der L3-Phase Prüfen Sie den Gittereingang Gitter 1018 Unterspannung der L3-Phasen Prüfen Sie den Gittereingang Gitter 1018 Unterspannung der L3-Phasen Prüfen Sie den Gittereingang Gitter 1023 Fehler der Entladungsprüfung Leistungsmodul prüfen EVSE 1025 Fehler der Isolationsprüfung Bitte wenden Sie sich an XCHARGE EVSE 1080 Fehler bei der Prüfung des Leistungsmoduls 1080 SPD-Warnung SPD-Status prüfen EVSE 1080 PE-Warnung PE-Anschluss prüfen EVSE 1080 Stecker 1 Temperaturalarm Status von Stecker 1 prüfen EVSE 2005 Stecker 2 Temperaturalarm Status von Stecker 2 prüfen EVSE 2016 Stecker DC-Schütz Ausfall Stecker Status DC-Schütz prüfen EVSE 2017 Batterie des EV rückwärts verdrahtet 2018 Anormale Batteriespannung des EV-Batterie Prüfen Sie das EV EV 2019 Überspannung der EV-Batterie Prüfen Sie das EV EV	1012	spannung liegt über oder unter	Prüfen Sie das EV	EV
1015Überspannung L2-PhasePrüfen Sie den GittereingangGitter1016Unterspannung der L2-PhasePrüfen Sie den GittereingangGitter1017Überspannung der L3-PhasePrüfen Sie den GittereingangGitter1018Unterspannung der L3-PhasenPrüfen Sie den GittereingangGitter1023Fehler der EntladungsprüfungLeistungsmodul prüfenEVSE1025Fehler der IsolationsprüfungBitte wenden Sie sich an XCHARGEEVSE1080Fehler bei der Prüfung des LeistungsmodulsBitte wenden Sie sich an XCHARGEEVSE10A0SPD-WarnungSPD-Status prüfenEVSE10B0PE-WarnungPE-Anschluss prüfenEVSE2005Stecker 1 TemperaturalarmStatus von Stecker 1 prüfenEVSE2006Stecker 2 TemperaturalarmStatus von Stecker 2 prüfenEVSE2016Stecker DC-Schütz AusfallStecker Status DC-Schütz prüfenEVSE2017Batterie des EV rückwärts verdrahtetPrüfen Sie das EVEV2018Anormale Batteriespannung des EVsPrüfen Sie das EVEV2019Überspannung der EV-BatteriePrüfen Sie das EVEV	1013		Prüfen Sie den Gittereingang	Gitter
1016 Unterspannung der L2-Phase Prüfen Sie den Gittereingang Gitter 1017 Überspannung der L3-Phase Prüfen Sie den Gittereingang Gitter 1018 Unterspannung der L3-Phasen Prüfen Sie den Gittereingang Gitter 1023 Fehler der Entladungsprüfung Leistungsmodul prüfen EVSE 1025 Fehler der Isolationsprüfung Bitte wenden Sie sich an XCHARGE EVSE 1080 Fehler bei der Prüfung des Leistungsmoduls Bitte wenden Sie sich an XCHARGE EVSE 1080 SPD-Warnung SPD-Status prüfen EVSE 1080 PE-Warnung PE-Anschluss prüfen EVSE 2005 Stecker 1 Temperaturalarm Status von Stecker 1 prüfen EVSE 2006 Stecker 2 Temperaturalarm Status von Stecker 2 prüfen EVSE 2016 Stecker DC-Schütz Ausfall Stecker Status DC-Schütz prüfen EVSE 2017 Batterie des EV rückwärts verdrahtet Prüfen Sie das EV EV 2018 Anormale Batteriespannung des EV-Batterie Prüfen Sie das EV EV	1014	Unterspannung der L1-Phase	Prüfen Sie den Gittereingang	Gitter
1017Überspannung der L3-PhasePrüfen Sie den GittereingangGitter1018Unterspannung der L3-PhasenPrüfen Sie den GittereingangGitter1023Fehler der EntladungsprüfungLeistungsmodul prüfenEVSE1025Fehler der IsolationsprüfungBitte wenden Sie sich an XCHARGEEVSE1080Fehler bei der Prüfung des LeistungsmodulsBitte wenden Sie sich an XCHARGEEVSE10A0SPD-WarnungSPD-Status prüfenEVSE10B0PE-WarnungPE-Anschluss prüfenEVSE2005Stecker 1 TemperaturalarmStatus von Stecker 1 prüfenEVSE2006Stecker 2 TemperaturalarmStatus von Stecker 2 prüfenEVSE2016Stecker DC-Schütz AusfallStecker Status DC-Schütz prüfenEVSE2017Batterie des EV rückwärts verdrahtetPrüfen Sie das EVEV2018Anormale Batteriespannung des EVsPrüfen Sie das EVEV2019Überspannung der EV-BatteriePrüfen Sie das EVEV	1015	Überspannung L2-Phase	Prüfen Sie den Gittereingang	Gitter
1018 Unterspannung der L3-Phasen Prüfen Sie den Gittereingang Gitter 1023 Fehler der Entladungsprüfung Leistungsmodul prüfen EVSE 1025 Fehler der Isolationsprüfung Bitte wenden Sie sich an XCHARGE EVSE 1080 Fehler bei der Prüfung des Leistungsmoduls Bitte wenden Sie sich an XCHARGE EVSE 1080 SPD-Warnung SPD-Status prüfen EVSE 1080 PE-Warnung PE-Anschluss prüfen EVSE 2005 Stecker 1 Temperaturalarm Status von Stecker 1 prüfen EVSE 2006 Stecker 2 Temperaturalarm Status von Stecker 2 prüfen EVSE 2016 Stecker DC-Schütz Ausfall Stecker Status DC-Schütz prüfen EVSE 2017 Batterie des EV rückwärts verdrahtet Prüfen Sie das EV EV 2018 Anormale Batteriespannung des EV-Batterie Prüfen Sie das EV EV	1016	Unterspannung der L2-Phase	Prüfen Sie den Gittereingang	Gitter
Fehler der Entladungsprüfung Leistungsmodul prüfen EVSE  1025 Fehler der Isolationsprüfung Bitte wenden Sie sich an XCHARGE EVSE  1080 Fehler bei der Prüfung des Leistungsmoduls Bitte wenden Sie sich an XCHARGE EVSE  1080 SPD-Warnung SPD-Status prüfen EVSE  1080 PE-Warnung PE-Anschluss prüfen EVSE  2005 Stecker 1 Temperaturalarm Status von Stecker 1 prüfen EVSE  2006 Stecker 2 Temperaturalarm Status von Stecker 2 prüfen EVSE  2016 Stecker DC-Schütz Ausfall Stecker Status DC-Schütz prüfen EVSE  2017 Batterie des EV rückwärts verdrahtet Prüfen Sie das EV EV  2018 Anormale Batteriespannung des EV-Batterie Prüfen Sie das EV EV	1017	Überspannung der L3-Phase	Prüfen Sie den Gittereingang	Gitter
Fehler der Isolationsprüfung  Fehler bei der Prüfung des Leistungsmoduls  Bitte wenden Sie sich an XCHARGE  EVSE  1080  Fehler bei der Prüfung des Leistungsmoduls  Bitte wenden Sie sich an XCHARGE  EVSE  1080  SPD-Warnung  SPD-Status prüfen  EVSE  2005  Stecker 1 Temperaturalarm  Status von Stecker 1 prüfen  EVSE  2006  Stecker 2 Temperaturalarm  Status von Stecker 2 prüfen  EVSE  2016  Stecker DC-Schütz Ausfall  Stecker Status DC-Schütz prüfen  EVSE  2017  Batterie des EV rückwärts verdrahtet  Anormale Batteriespannung des EV-Batterie  Prüfen Sie das EV  EV  EV  2019  Überspannung der EV-Batterie  Prüfen Sie das EV  EV	1018	Unterspannung der L3-Phasen	Prüfen Sie den Gittereingang	Gitter
Fehler bei der Prüfung des Leistungsmoduls  SPD-Warnung  SPD-Status prüfen  EVSE  10B0  PE-Warnung  PE-Anschluss prüfen  EVSE  2005  Stecker 1 Temperaturalarm  Status von Stecker 1 prüfen  EVSE  2006  Stecker 2 Temperaturalarm  Status von Stecker 2 prüfen  EVSE  2016  Stecker DC-Schütz Ausfall  Stecker Status DC-Schütz prüfen  EVSE  2017  Batterie des EV rückwärts verdrahtet  Anormale Batteriespannung des EVs  Prüfen Sie das EV  EV  2018  Überspannung der EV-Batterie  Prüfen Sie das EV  EV	1023	Fehler der Entladungsprüfung	Leistungsmodul prüfen	EVSE
Leistungsmoduls  Bitte wenden Sie sich an XCHARGE  EVSE  10A0 SPD-Warnung  SPD-Status prüfen  EVSE  10B0 PE-Warnung  PE-Anschluss prüfen  EVSE  2005 Stecker 1 Temperaturalarm  Status von Stecker 1 prüfen  EVSE  2006 Stecker 2 Temperaturalarm  Status von Stecker 2 prüfen  EVSE  2016 Stecker DC-Schütz Ausfall  Stecker Status DC-Schütz prüfen  EVSE  2017 Batterie des EV rückwärts verdrahtet  Prüfen Sie das EV  EV  2018 Anormale Batteriespannung des EVs  Überspannung der EV-Batterie  Prüfen Sie das EV  EV	1025	Fehler der Isolationsprüfung	Bitte wenden Sie sich an XCHARGE	EVSE
10B0PE-WarnungPE-Anschluss prüfenEVSE2005Stecker 1 TemperaturalarmStatus von Stecker 1 prüfenEVSE2006Stecker 2 TemperaturalarmStatus von Stecker 2 prüfenEVSE2016Stecker DC-Schütz AusfallStecker Status DC-Schütz prüfenEVSE2017Batterie des EV rückwärts verdrahtetPrüfen Sie das EVEV2018Anormale Batteriespannung des EVsPrüfen Sie das EVEV2019Überspannung der EV-BatteriePrüfen Sie das EVEV	1080	_	Bitte wenden Sie sich an XCHARGE	EVSE
2005Stecker 1 TemperaturalarmStatus von Stecker 1 prüfenEVSE2006Stecker 2 TemperaturalarmStatus von Stecker 2 prüfenEVSE2016Stecker DC-Schütz AusfallStecker Status DC-Schütz prüfenEVSE2017Batterie des EV rückwärts verdrahtetPrüfen Sie das EVEV2018Anormale Batteriespannung des EVsPrüfen Sie das EVEV2019Überspannung der EV-BatteriePrüfen Sie das EVEV	10A0	SPD-Warnung	SPD-Status prüfen	EVSE
2006 Stecker 2 Temperaturalarm Status von Stecker 2 prüfen EVSE  2016 Stecker DC-Schütz Ausfall Stecker Status DC-Schütz prüfen EVSE  2017 Batterie des EV rückwärts verdrahtet  2018 Anormale Batteriespannung des EVs  2019 Überspannung der EV-Batterie Prüfen Sie das EV EV	10B0	PE-Warnung	PE-Anschluss prüfen	EVSE
2016 Stecker DC-Schütz Ausfall Stecker Status DC-Schütz prüfen EVSE  2017 Batterie des EV rückwärts verdrahtet Prüfen Sie das EV EV  2018 Anormale Batteriespannung des EVs Prüfen Sie das EV EV  2019 Überspannung der EV-Batterie Prüfen Sie das EV EV	2005	Stecker 1 Temperaturalarm	Status von Stecker 1 prüfen	EVSE
2017 Batterie des EV rückwärts verdrahtet  2018 Anormale Batteriespannung des EVs  2019 Überspannung der EV-Batterie Prüfen Sie das EV  EV  EV	2006	Stecker 2 Temperaturalarm	Status von Stecker 2 prüfen	EVSE
verdrahtet  2018 Anormale Batteriespannung des EVs  2019 Überspannung der EV-Batterie Prüfen Sie das EV  EV	2016	Stecker DC-Schütz Ausfall	Stecker Status DC-Schütz prüfen	EVSE
des EVs  Prüfen Sie das EV  EV  Uberspannung der EV-Batterie Prüfen Sie das EV  EV	2017		Prüfen Sie das EV	EV
	2018	·	Prüfen Sie das EV	EV
2021 Unterspannung der EV-Batterie Prüfen Sie das EV EV	2019	Überspannung der EV-Batterie	Prüfen Sie das EV	EV
	2021	Unterspannung der EV-Batterie	Prüfen Sie das EV	EV



1		1	
4002	Der Not-Aus-Taster ist gedrückt	Prüfen Sie die Ursache der Notabschaltung, ziehen Sie den Not- Aus-Taster wieder heraus	Unbekannt
4009	Schalter DC-Schütz Ausfall	Schalter Status DC-Schütz prüfen	EVSE
4021	Die Fronttür der Ladestation öffnet sich	Prüfen Sie, ob die Tür geschlossen ist, ob die Feder der Zugangskontrolle funktioniert und ob das Kabel angeschlossen ist	EVSE
4022	Ladestation rückseitige Tür öffnet sich	Prüfen Sie, ob die Tür geschlossen ist, ob die Feder der Zugangskontrolle funktioniert und ob das Kabel angeschlossen ist	EVSE
4023	Ausfall des Leistungsmoduls	Bitte wenden Sie sich an XCHARGE	EVSE
4025	Die Anforderungsspannung des Fahrzeugs übersteigt die Leistungsangabe des Leistungsmoduls	Prüfen Sie das EV	EVSE
4026	Ausfall des elektromagnetischen Schlosses	Bitte wenden Sie sich an XCHARGE	EVSE
4027	Entriegelungsvorgang der elektromagnetischen Verriegelung fehlgeschlagen	Bitte wenden Sie sich an XCHARGE	EVSE
4028	Reset des elektromagnetischen Schlosses fehlgeschlagen	Bitte wenden Sie sich an XCHARGE	EVSE
5009	Das Leistungsmodul wird nicht mit Strom versorgt	Versorgung des Leistungsmoduls prüfen	EVSE
5010	Adresskonflikt des Leistungsmoduls	Prüfen Sie, ob sich der DIG-Schalter des Moduls in der richtigen Stellung befindet	EVSE
5011	PE-Warnung	PE-Anschluss prüfen	EVSE
5012	Bei der AC-Verkabelung der Ladestation fehlt die Phase	3-Phasen-Anschluss prüfen	EVSE
6003	Wasserstandsalarm	Prüfen Sie, ob das Wasser den Detektor übersteigt	EVSE
6004	Relaisprüfung Fehler	Relais prüfen	EVSE
6005	Fehler bei Prüfung des elektromagnetischen Schlosses	Bitte wenden Sie sich an XCHARGE oder prüfen Sie den Status des Relais	EVSE

#### Hinweise:

Wenn Sie den QR-Code scannen oder die NFC/RFID-Karte vorbeiziehen, um den Ladevorgang zu starten, und das System einen Selbsttestfehler anzeigt: Stecken Sie den Steckeranschluss erneut ein, um sicherzustellen, dass sich der Ladestecker in der richtigen Position befindet und die Verriegelung ordnungsgemäß funktioniert, da die Steckeranschlüsse der Elektrofahrzeuge unterschiedlich sind.



# 7. Wartung







#### Lebensgefahr durch Stromschlag!

Der Kontakt mit Hochspannungsteilen kann zu einem Stromschlag, Verbrennungen oder zum Tod führen. Bitte legen Sie vor der Arbeit die erforderliche Schutzausrüstung wie Schutzkleidung und -handschuhe an:

- Trennen Sie die Anlage von der Stromversorgung,
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung während der Arbeit getrennt ist.

Achten Sie darauf, dass der Ladestecker nach dem Aufladen wieder auf die rechte Seite der Steckeraufhängung gesteckt wird, und stellen Sie sicher, dass das Ladekabel locker herabhängt.

Prüfen Sie regelmäßig die Ladestation und das Ladekabel. Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, können Sie sich an den Kundendienst wenden, um das Gerät auszutauschen oder zu warten.

## 7.1 Reinigung des Schranks

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie gut informiert sind und befolgen Sie die folgenden Anweisungen.

- Die C6EU-Ladestation ist pulverbeschichtet. Diese Beschichtung muss in gutem Zustand gehalten werden;
- Wir empfehlen, die C6EU zwei Mal pro Jahr zu reinigen (entsprechend des tatsächlichen Zustands);
- Entfernen Sie grobe Verschmutzungen durch Einsprühen mit Niederdruck-Leitungswasser anstelle eines Hochdruckstrahls; tragen Sie eine neutrale oder schwach alkalische Reinigungslösung auf und lassen Sie diese einwirken;
- Verwenden Sie nur Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8;
   verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit scheuernden Bestandteilen;
- Verwenden Sie keine scheuernden Werkzeuge;
- Entfernen Sie den Schmutz von Hand mit einem Vlieshandpad aus Nylon; prüfen Sie die Beschichtung regelmäßig auf Beschädigungen;
- Rufen Sie den Kundendienst an, wenn die Beschichtung Beschädigungen aufweist.



#### 7.2 Austausch des Staubschutznetzes

Um das Staubschutznetz innerhalb von 10 Minuten zu wechseln, wird die Schnellwechselmethode angewendet. Nach dem Öffnen der Fronttür und dem Anheben des Riegels öffnet sich die Abdeckung. Anschließend das Netz waschen, an der Luft trocknen lassen, und das Staubschutznetz wieder anbringen und wieder verriegeln.



#### **VORSICHT**

Das Staubschutznetz befindet sich am Lufteinlass der Ladestation. Bitte prüfen Sie das Netz alle 3 Monate und führen Sie eine regelmäßige Reinigung durch. Andernfalls kann es zu Staubablagerungen kommen, die zu einer Überhitzung der internen Komponenten führen.




Abbildung 7.2.1 Riegel des Staubschutznetzes



# **MARNUNG**

#### Lebensgefahr!

Bitte schalten Sie die Stromzufuhr ab, bevor Sie die Ladestation reinigen.

Achten Sie beim Öffnen der Fronttür und der rückseitigen Tür darauf, dass kein Staub in den Schrank gelangt, und reinigen Sie diesen gegebenenfalls.



# 8. Kontaktinformationen

## Kontakt für Europa:

XCHARGE Europa GmbH Borsteler Bogen 27 B 22453 Hamburg DEUTSCHLAND

Tel.: +49-160 6255066 E-Mail: <u>eu@XCHARGE.com</u>

## Ansprechpartner für China:

Beijing XCHARGE Technology Co, Ltd.

12 Shuangyang-Straße

Bezirk Daxing

100176 Peking CHINA

Tel.: +86-1057215988 E-Mail: b@XCHARGE.com